

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок
МАДОУ №28

от 01.11. 2022 г. № _____

Владелец МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28 (МАДОУ №28)

Место расположения г. Армавир, ул. Маркова д.339

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

асфальт

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Уличная шведская стенка спортивный игровой комплекс арт СК-(1-30)	нет	Удовлетворительно	
2	Стенка для метания мяча «Полосы» (СЭ-5)	нет	Удовлетворительно	
3	Спортивный элемент «Бревно – зигзаг» (СЭ-7)	нет	Удовлетворительно	
4	Спортивный игровой комплекс «Рыбка» (СК-10)	нет	Удовлетворительно	
5	Стенка для метания мяча «Жираф – Баскетбол»	нет	Удовлетворительно	
6	Спортивный игровой комплекс «Слон» (СК-11)	нет	Удовлетворительно	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

подтверждает его целостность соответствие
эксплуатационной документации производителя и пригодность безопасной
 Ответственный исполнитель Михайлов Ю.К. Защ Мариуква А.В.
 должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

А.В. Зашуря _____
Сосолова С.А. _____
Масох О.М. _____

Заведующий МАДОУ №28



И.Е. Малич